


MD814 デジタル木材水分計簡易日本語説明書


本商品は木、竹、綿、たばこ、紙、など木類の含水率を計るものです。

- * 電源： 9V 電池
- * 商品サイズ： 126x70x29mm
- * 重量： 約 150g
- * 操作温度： 0°C~40°C (32 ~104) 0~70%Rh


- 1、カバー
- 2、測定針
- 3、示度スイッチ
- 4、電源スイッチ
- 5、液晶モニター
- 6、電池カバー



一、使用方法：

- 1、“ S ” ボタンを押して電源入れます，液晶に“00%”表示されます。
- 2、ピンを測るものに約 5mm 差し込んで液晶に木材の含水率を液晶に表示されます。
- 3、“ H ” ボタンを押して数字ロックできます，“  ”液晶に表示され，“H” ボタンをもう 1 回押して数字ロック機能解除できます。
- 4、測定完了後“ S ” ボタンを押して電源 OFF になります。

注意事項：


- 1、商品をお子の手が届かないように収納してください；
- 2、商品をお人に向いて使用ことは禁止です；
- 3、使用完了後カバーを付けることをお勧めします。
- 6、液晶に“  ”表示されたら電源を交換してください。
- 7、長時間商品使用しなかったら電源を外してください。

MD814 デジタル木材水分計簡易日本語説明書


本商品は木、竹、綿、たばこ、紙、など木類の含水率を計るものです。

- * 電源： 9V 電池
- * 商品サイズ： 126x70x29mm
- * 重量： 約 150g
- * 操作温度： 0°C~40°C (32 ~104) 0~70%Rh


- 1、カバー
- 2、測定針
- 3、示度スイッチ
- 4、電源スイッチ
- 5、液晶モニター
- 6、電池カバー



二、使用方法：

- 1、“ S ” ボタンを押して電源入れます，液晶に“00%”表示されます。
- 2、ピンを測るものに約 5mm 差し込んで液晶に木材の含水率を液晶に表示されます。
- 3、“ H ” ボタンを押して数字ロックできます，“  ”液晶に表示され，“H” ボタンをもう 1 回押して数字ロック機能解除できます。
- 4、測定完了後“ S ” ボタンを押して電源 OFF になります。

注意事項：

- 1、商品をお子の手が届かないように収納してください；
- 2、商品をお人に向けて使用ことは禁止です；
- 3、使用完了後カバーを付けることをお勧めします。
- 6、液晶に“  ”表示されたら電源を交換してください。
- 7、長時間商品使用しなかったら電源を外してください。